

обследования (технического осмотра) состояния ТСО  
и инженерно-технической укрепленности объекта

г. Мегион

« 22 » сентября 2015 г.**Комиссия в составе:**

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

Заместитель заведующего по административно – хозяйственной работе МБОУ «ДС КВ №8  
«Белоснежка» Гостюхиной Т.С.

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Главного специалиста ПЦО ОВО по г. Мегиону - филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-  
Югре капитана полиции Соловьева П.Н.

(должность представителя и наименование ОВО)

-представителя обслуживающей организации:

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад  
комбинированного вида № 8 «Белоснежка»

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Мегион, ул. Новая дом 4/1

(адрес объекта)

Оборудованного средствами: пожарной и тревожной сигнализацией

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО: ОВО по г. Мегиону - филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре

**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО****Краткая характеристика объекта:**

МБДОУ «ДС КВ №8 «Белоснежка», расположен в двухэтажном административном здании капитального исполнения. Стены помещения выполнены из железобетонных панелей толщиной 600мм, пол и потолочные перекрытия выполнены из железобетонных плит толщиной 200 мм.

**Инженерно-техническая укрепленность:**

Центральный вход оборудован металлическими дверьми с врезным замком, вторая дверь пластикового исполнения с врезным замком.

Служебные вход в МБДОУ «ДС КВ №8 «Белоснежка» оборудован металлической дверью с одним врезным замком, вторая дверь пластикового исполнения с остеклением с врезным замком.

МДОУ «Белоснежка» имеет всего 18 запасных выходов:

1 этаж-11 запасных выходов (3 выхода оборудованы металлическими двухстворчатыми дверьми с врезными замками; 3 выхода тамбурного типа, выполненные из ЛМК с частичным остеклением и второй дверью пластикового исполнения)

2 этаж- 8 запасных выходов(5 выходов оборудованы металлическими двухстворчатыми дверьми распашного типа с врезными замками; 3 выхода с дверьми пластикового исполнения с врезными замками)

**1 этаж МБДОУ «ДС КВ №8 «Белоснежка» имеет следующие помещения:**

1. Детских групп-4.
2. Медицинский кабинет.
3. Музыкальный зал.
4. Кабинет заведующей.
5. Прачечная.
6. Раздевалка для сотрудников МДОУ «Белоснежка».
7. Эл. щитовая.
8. Кабинет логопеда.
9. Пост охраны (фойе).

10. Кабинет методиста.
  11. Кабинет эколога и психолога.
  12. кабинет имоц. Разгр.
  13. ИЗО деятельности
  14. Заместитель заведующего
  15. Отдел кадров
  16. Пищеблок
  17. Швей.
  18. Физкультурный зал.
- Оконные проемы металлическими решетками не заблокированы.

**2 этаж МБДОУ «ДС КВ №8 «Белоснежка» имеет следующие помещения:**

Детских групп-8.

Оконные проемы металлическими решетками не заблокированы.

На территории МБДОУ «ДС КВ №8 «Белоснежка» расположено здание хозяйственного назначения, в котором находятся четыре помещения, оборудованные дверьми пластикового исполнения с врезами замками, идентичного исполнения.

Чердачное помещение имеет 6 входов, со стороны улицы, оборудованных пожарными лестницами, идентичного исполнения.

Пожарная сигнализация Стрелец Мониторинг с выводом МЧС.

Освещение территории периметральное, в рабочем состоянии. Внешнее ограждение выполнено из металлических прутьев, высотой 2 метра. Двое ворот 4 калитки запираются на 1 навесной замок каждая.

Охрану осуществляет ЧОО «Сибирский витязь» с 7.00 до 19.00 с 19.00. до 7.00 сторож.

Паспорт антитеррористической защищенности и 3D модель от 20.10.2012 года.

**Оснащенность техническими средствами охраны:**

1. Фобос УО 1р – 1шт.,
2. ИВЭПР - 1шт.
3. РПУ Астра Р.- 1шт.
4. КНФ-1 -1 шт.

**Проверка технического состояния средств ТСО:**

Технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2008 г.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.  
(исправном / не исправном)

**Выводы комиссии:**

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям  
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.  
(пригодными / непригодными)

**Предложения комиссии:**

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1 Установить систему видеонаблюдения с круглосуточной записью с выводом на пост охраны.

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности: дверей, оконных проемов, полов, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1.2 При въезде на территорию МБДОУ «ДС КВ №8 «Белоснежка» установить автоматический шлагбаум с заградительным устройством.

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности: дверей, оконных проемов, полов, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны.

2.1

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявлению незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Срок: до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

3.1

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надежности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

**Примечания:**

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2 экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

3. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО»

Соловьев П.Н.

Для документов

Саловичев А.И.

«Заказчика»

Гостюхина Р.С.

